



Hoe schimmel van leer te verwijderen

Onjuiste opslag kan ervoor zorgen dat er schimmel op lederen oppervlakken ontstaat. Leer ontwikkelt een witachtige laag, zwartachtige vlekken of ruikt onaangenaam door onjuiste opslag. In de meeste gevallen is het schimmel.

LEDEREN KLEDING

Reiniging op oppervlakteniveau zorgt ervoor dat het grootste deel van de schimmel niet zichtbaar is, maar het verwijdert de schimmel niet volledig van de kleding. Daarom is alleen het reinigen van het oppervlak niet voldoende. We raden aan om de leren kledingstukken te wassen met een geschikt wasmiddel. Kledingstukken kunnen een voorbehandeling vereisen met een speciaal product dat kleurdoorloop voorkomt. Als de geur sterk is, houd er dan rekening mee dat de geur niet volledig kan worden geëlimineerd. Belangrijk: Na het wassen en behandelen de kleding niet opnieuw in een tas of in een vochtige omgeving zonder luchtcirculatie opbergen. Dit zorgt ervoor dat de schimmel weer terugkomt.

AUTO BEKLEDING EN LEREN MEUBELS

De volgende instructie is voor gepigmenteerd leer (gekleurde afwerking op het oppervlak). In het geval van andere soorten leer moet altijd eerst een specialist worden geraadpleegd. In het bijzonder poreus leer (suède, nubuck en anilineleer) moet voorzichtig worden behandeld!

Leer moet worden opgeslagen bij kamertemperatuur met een luchtvochtigheidsgraad van 40 tot 60 procent met voldoende luchtcirculatie. Luchtvochtigheid boven de 70 procent, hoge temperatuur en gebrek aan luchtcirculatie bevorderen de groei van schimmels en bacteriën.

We kunnen niet uitgebreid antwoorden of schimmel alleen met reinigings- en verzorgingsproducten kan worden verwijderd. Het hangt grotendeels af van de duur dat het leer aan ongunstige omgevingsomstandigheden was blootgesteld en elk geval moet anders worden bekeken. Een beetje schimmel die na een paar maanden op vintage autostoelen verschijnt, kan meestal met eenvoudige middelen worden verwijderd. Bekledingsdelen waar de schimmel zich over meerdere jaren heeft verspreid, zijn zelden verwijderbaar. De reden is niet alleen de zichtbare vervuiling op het leer. Meestal is de volledige binnenkern van de bekleding geïnficeerd met schimmel en blijft de geur ondanks grondige reiniging. De schimmelsporen worden samen uitgeblazen, waardoor een onaangename geur achterblijft.

Het spuiten van luchtverfrissers of andere parfums om de geur te maskeren lost het probleem ook niet op. Het resulteert alleen in een mengsel van parfum en schimmelgeur. Dergelijke ernstige gevallen kunnen alleen worden opgelost door de bekleding en het leer te vervangen door een herstoffeerder.

Om lichte schimmelgroei te reinigen volg je de onderstaande procedure: Reinig alle lederen oppervlakken met **Geist. Rapid Cleaner PRO**. De meeste schimmel is onzichtbaar en daarom is het het beste om het hele oppervlak grondig te reinigen om zoveel mogelijk schimmelsporen te verwijderen. Dit omvat het frame, de poten (meubels), maar ook het gehele interieur zoals interieurdak, panelen, tapijten, enz. (auto's).

Verschillende producten voor algemene schimmelbestrijding zijn getest, maar azijnessence en isopropylalcohol bleken het beste te werken. Alcohol is echter geen optie, omdat het de bescherm laag op het leer kan oplossen. Maar azijnessence is een ideaal product. Leer bevindt zich na het looiproces in een zure toestand. Na verloop van tijd verschuiven de pH-waarden binnen het leer, waardoor het leer enigszins instabiel wordt. Het corrigeren van de pH-waarden is daarom een aanbevolen maatregel voor ouder leer. Het behandelen van het leer met azijnessence voedt het leer. Meng de azijnessence (meestal vijftieng procent azijnzuur) met dezelfde hoeveelheid water. Zorg ervoor dat alle oppervlakken met dit mengsel worden behandeld. Niet alleen het leer. Maak het gebied tijdens het werken niet te nat.

Deze behandeling zou ook de geur van schimmel moeten verwijderen als het leer niet te lang onjuist is

opgeslagen. Om dit te verifiëren, parkeer je de auto een tijdje in de zon en houd je de ramen gesloten of verwarm het meubilair voor een zonnig raam of met een föhn. Herhaal het proces totdat er geen geur meer merkbaar is. **Geist. Odour Remover** voor leer & vinyl kan extra worden gebruikt. Probeer ook de bron van de geur op te sporen. Verwarm de oppervlakken en controleer elk deel. Dit zorgt ervoor dat de bron van de geur wordt behandeld.

Een goede nabehandeling is cruciaal om ervoor te zorgen dat het niet terugkomt. In het bijzonder bieden de gebruik van plantaardige/dierlijke vetten en op olie gebaseerde verzorgingsproducten de perfecte voedingsbodem voor herbesmetting. Het is daarom belangrijk om synthetische producten te gebruiken voor doorlopende onderhoud en verzorging. **Geist. Leather Conditioner** en **Geist. Leather Preserver** zijn gebaseerd op synthetische oliën en vetten om leer te conserveren zonder het risico van schimmel te vergroten. Geist. Conditioner is geschikt en aanbevolen voor dof/mat leer. Het bevat oliën die het leer zacht houden en antioxidanten die de afbraak van het leer verminderen. Geist. Preserver daarentegen is een geschikt product voor glanzend leer en voor leer dat wordt opgeslagen in gebieden zoals de opslagruimte van het huis die aan de omgeving is blootgesteld. Omdat het een op was gebaseerd product is, blijft het meer op het oppervlak en biedt het betere bescherming tegen schimmel. Beide producten zijn zeer intens en een regelmatige zuinige toepassing is altijd beter dan intensieve behandelingen.

De beste bescherming tegen nieuwe schimmel is een goede opslag! Alleen een geschikt verzorgingsproduct gebruiken kan schimmel niet permanent voorkomen. Het is niet nodig om constant de temperatuur en luchtvochtigheid te controleren, maar duidelijk onjuiste opslaglocaties en -omstandigheden moeten te allen tijde worden vermeden.

Deze Porsche cabriolet was in de regen gereden met het dak open en direct daarna in een garage gestald met alle ramen en deuren gesloten. De schimmel zat op alle leren oppervlakken. Na de aanbevolen behandeling was het leer weer perfect en kon het voertuig zonder enige beperkingen worden genoten. Deze Porsche uit Lissabon zat ook vol met schimmel vanwege vochtige opslag gedurende enkele maanden. Na twee dagen intensief reinigen **en een kleurverversing**, herwon het voertuig zijn schoonheid. Het was echter puur geluk dat de schimmelgeur nog niet diep in de bekleding was doorgedrongen.

geist.nl - BCX CARing Supplies
Kamperzandweg 9, 8307 RG ENS, Nederland
Tel. (+31) 321 318 490 • e-mail info@geist.nl • Web www.geist.nl

Document aangemaakt op: 14.04.2026